


## НАБОР ГИБКИХ ШЛАНГОВ “W”

набор из трех шлангов “W”  
каждый шланг имеет свой цвет, соответственно голубой, красный и желтый  
соединение прямое + 45° с и без деблокиратора.




| 1/4" SAE с деблокиратором |                 |          |
|---------------------------|-----------------|----------|
|                           | Модель          | Длина мм |
| <b>1/4" SAE</b>           | 3WSA/4-4/36/BRY | 900      |
|                           | 3WSA/4-4/48/BRY | 1200     |
|                           | 3WSA/4-4/60/BRY | 1500     |
|                           | 3WSA/4-4/72/BRY | 1800     |

| 5/16" SAE с деблокиратором |                 |          |
|----------------------------|-----------------|----------|
|                            | Модель          | Длина мм |
| <b>5/16" SAE</b>           | 3WSA/5-5/36/BRY | 900      |
|                            | 3WSA/5-5/48/BRY | 1200     |
|                            | 3WSA/5-5/60/BRY | 1500     |
|                            | 3WSA/5-5/72/BRY | 1800     |

## ГИБКИЕ ШЛАНГИ “W” папа-мама

Гибкие шланги “W” могут поставляться в конфигурации папа-мама со стандартными соединениями J2197SAE 1/2"-16ACME x M14x1,5 и с соединениями 1/4" SAE.

в дополнение к указанным ниже моделям, можно заказать шланги любой длины.  
шланги могут поставляются в трех цветах:красный, синий, желтый



| Соединение 1/4"-16ACME м 90° + 1/4"SAE м с деблокиратором |      |             |          |
|---|------|-------------|----------|
|   | Поз. | Модель      | Длина мм |
| <b>1/4" SAE</b>   | 1    | WSL/4M-4/6  | 150      |
|   | 1    | WSL/4M-4/12 | 300      |
|   | 1    | WSL/4M-4/24 | 600      |

| Соединение 1/2"-16ACME м + M14x1,5 п без деблокиратором |      |             |          |
|---|------|-------------|----------|
|   | Поз. | Модель      | Длина мм |
| <b>1/2"-16ACME</b>                                      | 2    | WSS/A-TM/36 | 900      |
|   | 2    | WSS/A-TM/60 | 1500     |
|   | 2    | WSS/A-TM/72 | 1800     |